

MAZDA FORD EUNOS

車種名	主要形式	年式	型番		R※	M※	F※	FG	IG	FX	XL	LR	LF/ZF	HL	備考
			右	左	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ		
ロードスター	NA#CE	'89/9~'97/12	R001	R002	RO	MO	FO	—	—	FX	—	LR	LF	—	⑧,⑨
	NB#CE	'98/1~	R001	R002	RO	MO	FO	—	—	FX	—	LR	LF	—	⑧,⑨
	NCEC	'05/8~	R003	R004	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	LR	LF	—	
フェスティバ レビュー	DA#PF	'85/2~'92/12	R009	R010	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ファミリア レーザ	BG#EC#	'89/3~'94/5	R021	R022	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF
	BG#Z,R	'89/3~'94/5	R023	R022	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD
エチュード	BHA#	'94/6~'98/5	R025	R026	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF
AZ-3	BJ#P,W	'98/6~	R029	R028	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF
プレッソ	BJ#P,W	'98/6~	R027	R028	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD
ファミリアSワゴン															
カベラ(ワゴン)	GV#W,GV#V	'82/9~'97/10	R031	R032	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF
テルスター	GC,GV	'87/5~'97/10	R033	R034	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD
カベラカーゴ	GF#P	'97/8~	R131	R132	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FFセダン
	GW#R	'97/11~	R133	R134	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WDワゴン
アテンザ	GG,GY#	'02/5~	R121	R122	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF(GY3W不可)
	GJ2FP	'12/11~	R123	R124	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
アクセラ	BK#P	'05/10~'09/5	R041	R042	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
	BL3,5/BLEF#	'09/6~	R043	R044	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF
RX-7	SA22C	'78/3~'85/8	R035	—	RO	MO	—	FG	IG	FX	XL	—	—	—	
	—		—	R038	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
	FC3S	'85/9~'91/9	R035	R036	RO	MO	—	FG	IG	FX	—	—	—	—	⑧,⑨
	FD3S	'91/10~'02	R039	R040	RO	MO	—	FG	IG	FX	—	LR	LF	—	④,⑧,⑨
RX-8	SE3P	'03/5~	R045	R046	RO	MO	—	FG	IG	FX	XL	LR	LF	HL	②,電動シート不可
ユーノス500	CA#P	'94/3~'95	R063	R064	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
MS-6	MB#A,P	'92/3~	R063	R064	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
MS-8	GE#P,R	'92/3~'95	R063	R064	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
クロノス															
ランティス	CBA#P	'93/8~	R075	R076	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
デミオ	DW#W	'96/8~'99/11	R081	R082	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	前期
	DW#W	'99/12~'02/7	R083	R084	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	後期
	DY#W	'02/8~	R085	R086	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	⑬
	DE3,5	'07/7~	R087	R088	RO	MO	FO	—	—	FX	—	—	—	—	⑧,⑨
AZワゴン	CZ,CY51,21S	'94/9~'98/9	S039	S040	RO	MO	—	—	—	—	—	—	—	②,⑥,⑦	
CX-5	KE2FW	'12/2~	R141	R142	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
MPV	LV#R,W	'90/1~'99/5	R101	R102	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
	LW#W	'99/6~	R103	R104	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
	LY3P	'06/2~	R105	R106	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
プレマシー	CP8W	'99/4~	R091	R092	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	4WD,⑧,⑨
	CREW	'05/2~'10/6	R093	R094	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	

■西暦・元号早見表

西暦	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
昭和・平成	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64/H1	H2	H3	H4
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H23	H24	H25	H26

■商品ご購入にあたって

- エアバック内蔵純正シート装着車は、シート交換後に警告灯が点灯した状態になります。(2)他社製シートとの組み合わせでは車検適合になりません。(3)ブリッドシート専用設計のため、他社製シートの装着におきける不具合には、一切対応できません。(4)車体構造上の理由により、ローポジション化が困難で、ノーマルとほぼ同一の着座位置になる場合や、バックレスト角度により、アイポイントの上昇、又はシートセンターが左右方向へオフセットする場合があります。
- シート本体取り付けにあたっての取り付けボルトは、基本的にシートに付属されているものをご使用ください。シートレール単品でのお買い求めの場合は、シート取り付けボルトを別売りにて用意しております。使用ボルトサイズ:8×25mm
- ブリッド製品は、国外でのご使用はおやめください。(7)取り付けは、資格のある認定工場で行ってください。

■車検適合について

- 保安基準適合を証明する試験成績書類を全国の運輸局、運輸支局に提出しているため、追加の証明書や、申請等の手続きは不要です。
- 車検適合は、ブリッドシートとブリッドスーパースイッチレールとの組み合わせにおいて適合します。(一部競技専用シートは除く)
- 機種によってシートバックプロテクター(別売)が必要となります。

安全に関するご注意

- ⚠ 本製品の加工・改造しての取付けは、絶対お止めください。
- ⚠ シートの取付けボルトは、当社純正ボルトを使用し、規定トルクで締めつけてください。

■BRIDEシートマッチングデータ

①BRIX、BRIXII不可。②DIGO、EUROII装着可能。③リクライニング全モデル不可。④2シーターののみリクライニング全モデル不可。⑤左側全モデル不可。⑥MT車の左側全モデル不可。⑦フルバケ全モデル不可。⑧右側フルバケはPROS、EXAS II、III、ARTISII NAVIのみ可能。CUGA、VORGA装着不可。⑨左側フルバケはPROS、EXASII、IIIのみ可能。CUGA、VORGA装着不可。⑩ZIEGII、ZEROS不可。⑪TYPE-L、MAXIS、GARDISII、DINOSII不可。⑫フルバケ左右同時装着時、センターで各ショルダー干渉のため、肩幅560ミリ以上のシート併用不可。⑬フルバケ装着時、ショルダーサポートの大きなモデルは、ドアトリムとのクリアランスがゼロとなり一部干渉します。⑭純正シートベルトの装着は未確認。(BMW E36 Z3は純正に付いているシートベルトキャッチ使用不可。BMW純正部品(品番7211 1941 409)を別途購入して取り付けてください。)⑮センターテーブルは装着不可。⑯ベンチシート車、回転シート車不可。⑰日産サニトラ(B122)左側は、右側と同一レールが適合する車種があります。要寸法確認。⑱RO/FOタイプは、着座位置、シートセンター共にノーマルとはほぼ同一です。⑲右側はコンソールボックスの形状により、シート本体がハンドル軸に対して左斜め向きに装着されます。⑳6人乗車車種は、運転席のみの交換は不可。(両座席の同時交換又は助手席のみの交換は可能。)㉑着座位置がノーマルに比べ10~15mm上があります。㉒シート交換後にエアバック警告灯が点灯した状態になります。㉓給油口オーバー取付不可。㉔シート交換後、シートベルト警告灯が消えた状態になります。㉕フルバケはVIOSIIIのみ可能。㉖LHのみ変更不可。㉗助手席装着時には、一部フロアへの穴開け加工が必要となる場合があります。助手席装着時には、バンタイプはセンターシートの使用ができませんので、ワゴン用センターシートへの交換をお勧めします。㉘助手席装着時、着座センサーに対応していません。㉙上記の内容は、車種が比較的新しい状態でのデータです。経年変化による車体の歪み、ロールバー、ロールケージ、ウーハ等、その他の後付けパーツ装着時においては不明です。また、FGタイプは、内容が異なりますので、お問い合わせください。