

MITSUBISHI

車種名	主要形式	年式	型番		R※	M※	F※	FG	IG	FX	XL	LR	LF/ZF	HL	備考
			右	左	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ		
ミニカ	H3#	'93/5~'98/9	M003	M004	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
トッポBJ	H2#	'89/1~'93/4	M001	M002	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	
ekワゴン	H4#A,H81W	'98/10~	M005	M006	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
i(アイ)	HA1W	'06/1~	M007	M008	RK	MK	FK	—	—	FX	—	—	—	—	4WD含む,⑧,⑨
コルト	Z2#A	'02/11~	M121	M122	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	FF
エアトレック	CU2,4W	'01/1~	M123	M124	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ミラージュ	C53,63,73,83	'83/10~'91/9	M011	M012	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ランサー	A17#A	'81/10~'88/5	M013	M014	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
リベロ	CA~CP#A	'91/10~'00/4	M015	M016	RO	MO	—	FG	IG	FX	XL	—	—	—	EVO1~6.5
セディア	CS,CT#A	'00/5~	M019	M020	RO	MO	—	FG	IG	FX	XL	—	—	—	EVO7,8,9
	CZ4A	'07/10~	M027	M028	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	EVO10
セディアワゴン	CS5W	'00/11~	M021	M022	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
スタリオン	A18#A	'82/5~'90/1	M023	M024	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
GTO	Z15,16A	'90/10~	M025	M026	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ギャラン	E3#A	'87/10~'92/4	M035	M036	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
	EA,EC,E5~E8#A	'92/5~	M037	M038	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
アウトランダーPHEV	GG2W	'14/1~	M125	M126	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	
レグナム	EA,EC#W	'96/8~'00/4	M037	M038	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
パジェロ	LO4#,L14#	'82/4~'90/12	M045	M046	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
	V1#,V2#,V4#,V55	'91/1~'99/8	M047	M048	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
	V6#,V7#	'99/9~'06/9	M049	M050	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
	V8#,V9#	'06/10~	M051	M052	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
Jeep	J5#	'79/2~	M055	—	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
シャリオ	N94,84W	'99/9~	M065	M066	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
グランディス	NA4W	'03/5~	M067	—	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
			—	M068	RB	—	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
エクリプス	D32,38A	'95/9~	M069	M070	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ダイヤモンド	F1#,F2#,F3#	'92/5~	M073	M074	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ストラダ	K3#T	'91/1~	M079	M080	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
チャレンジャー															
RVR	N2#,N3#W	'91/2~'97/10	M061	M062	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
	N6#,N7#W	'97/11~	M065	M066	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ディオン	CR#W	'00/1~	M111	M112	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	⑧,⑨
デリカ	PA~PF	'94/5~	M071	M072	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	スペースギア
	CV5W	'07/1~	M075	M076	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	D5
FTO	DE#A	'94/10~	M085	M086	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
パジェロミニ	H56A	'94/5~'98/9	M093	M094	RO	MO	—	—	—	—	—	—	—	—	②,⑦
	H53,58A	'98/10~	M095	M096	RO	MO	FO	—	—	FX	—	—	—	—	⑨,⑩
パジェロジュニア	H57A	'95/11~	M093	M094	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
パジェロイオ	H7#,6#W	'98/10~	M101	M102	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	

■西暦・元号早見表

西暦	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
昭和・平成	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64/H1	H2	H3	H4
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H23	H24	H25	H26

■商品ご購入にあたって

- ①エアバック内蔵純正シート装着車は、シート交換後に警告灯が点灯した状態になります。(2)他社製シートとの組み合わせでは車検適合になりません。(3)ブリッドシート専用設計のため、他社製シートの装着におきける不具合には、一切対応できません。
- ④車体構造上の理由により、ローポジション化が困難で、ノーマルとほぼ同一の着座位置になる場合や、バックレスト角度により、アイポイントの上昇、又はシートセンターが左右方向へオフセットする場合があります。
- ⑤シート本体取り付けにあたっての取り付けボルトは、基本的にシートに付属されているものをご使用ください。シートレール単品でのお買い求めの場合は、シート取り付けボルトを別売りにて用意しております。使用ボルトサイズ:8X25mm
- ⑥ブリッド製品は、国外での使用はおやめください。(7) 取付けは、資格のある認定工場で行ってください。

■車検適合について

- 保安基準適合を証明する試験成績の書類を全国の運輸局、運輸支局に提出しているため、追加の証明書や、申請等の手続きは不要です。
- 車検適合は、ブリッドシートとブリッドスパーシートレールとの組み合わせにおいて適合します。(一部競技専用シートは除く)
- 機種によってシートバックプロテクター(別売)が必要となります。

安全に関するご注意

- ⚠ 本製品の加工・改造しての取付けは、絶対お止めください。
- ⚠ シートの取り付けボルトは、当社純正ボルトを使用し、規定トルクで締めつけてください。

■BRIDEシートマッチングデータ

①BRIX、BRIXII不可。②DIGO、EUROII装着可能。③リクライニング全モデル不可。④2シーターののみリクライニング全モデル不可。⑤左側全モデル不可。⑥MT車の左側全モデル不可。⑦フルバケ全モデル不可。⑧右側フルバケはPROS、EXAS II・III、ARTISII NAVIのみ可能。CUGA、VORGA装着不可。⑨左側フルバケはPROS、EXASII・III、ARTISII・IIIのみ可能。CUGA、VORGA装着不可。⑩ZIEGII、ZEROS不可。⑪TYPE-L、MAXIS、GARDISII、DINOSII不可。⑫フルバケ左右同時装着時、センターで各ショルダー干渉のため、肩幅560ミリ以上のシート併用不可。⑬フルバケ装着時、ショルダースポートの大きなモデルは、ドアトリムとのクリアランスがゼロとなり一部干渉します。⑭純正シートベルトの装着は未確認。⑮センターテーブルは装着不可。⑯ベンチシート車、回転シート車不可。⑰日産サニタ(B122)左側は、右側と同一レールが適合する車種があります。要寸法確認。⑱RO/FOタイプは、着座位置、シートセンター共にノーマルとほぼ同一です。⑲右側はコンソールボックスの形状により、シート本体がハンドル軸に対して左斜め向きに装着されます。⑳6人乗車車種は、運転席のみの交換は不可。(両座席の同時交換又は助手席のみの交換は可能。)㉑着座位置がノーマルに比べ10~15mm上がります。㉒シート交換後にエアバック警告灯が点灯した状態になります。㉓給油口オープナー取付不可。㉔シート交換後、シートベルト警告灯が消えた状態になります。㉕フルバケはVIOSIIIのみ可能。㉖LHのみ変更不可。㉗助手席装着時には、一部フロアに穴開け加工が必要となります。助手席装着時には、バンタイプはセンターシートの使用ができませんので、ワゴン用センターシートへの交換をお勧めします。㉘助手席装着時、着座センサーに対応していません。●上記の内容は、車種が比較的新しい状態でのデータです。経年変化による車体の歪み、ロールバー、ロールケージ、ウーハー等、その他の後付けパーツ装着時においては不明です。また、FGタイプは、内容が異なりますので、お問い合わせください。